

1/17

FIG. 1





FIG. 2







FIG. 3





4/17

## FIG. 4




5/17

## F I G. 5



6/17


## F I G. 6



T06F40" C2840860


7/17

## F I G. 7



8/17

## F I G. 8




T06T40"E28/0860



9/17



# F I G. 9



09807823.041901


10/17

F I G. 10





11/17



## F I G. 11





2kHz




4kHz




6kHz



8kHz



10kHz





(a) NO RESTRAINT  
ON REVERBERATION

(b) REVERBERATION  
RESTRAINED

T06T40" C2820860

12/17



## F I G. 12



09807823-041901

13/17




F I G. 13



09/807823 041901


14/17

## F I G. 14



15/17

## F I G. 15



09807823-041901

16/17

F I G. 16




FIG. 16



